
ALLEGATO N.3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 Alveo attuale fiume Serio (zona nord territorio comunale). Visibile la scarpata che lo delimita.



Foto n. 2 Orlo di terrazzo recente e orlo di terrazzo attuale che delimita l'alveo del Serio.

Comune di Urgnano (Provincia di Bergamo)

COMPONENTE GEOLOGICA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(ai sensi della L.R. n.41 del 24/11/97)



Foto n. 3 Panoramica delle alluvioni recenti a lato del fiume Serio



Foto n. 4 Argine in terra che protegge la zona est della frazione Basella.

Comune di Urganò (Provincia di Bergamo)

COMPONENTE GEOLOGICA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(ai sensi della L.R. n.41 del 24/11/97)



Foto n. 5 Roggia Urganana a nord della frazione Basella.



Foto n. 6 Scarichi in roggia

Comune di Urganano (Provincia di Bergamo)

COMPONENTE GEOLOGICA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(ai sensi della L.R. n.41 del 24/11/97)



Foto n. 7 Testa di fontanile estinto all'estremità meridionale del territorio comunale.



Foto n. 8 Fontanile San Rocco in comune di Spirano (Aprile 2003).

Comune di Urganò (Provincia di Bergamo)

COMPONENTE GEOLOGICA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(ai sensi della L.R. n.41 del 24/11/97)



Foto n. 9 Pozzo irriguo realizzato all'interno della testata di un fontanile estinto negli anni '30 (Urgnano Sud).

Comune di Urgnano (Provincia di Bergamo)

COMPONENTE GEOLOGICA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(ai sensi della L.R. n.41 del 24/11/97)



Foto n.10 Panoramica dei terreni presenti nello scavo n. 5



Foto n.11 Panoramica dei terreni presenti nello scavo n. 6

Comune di Urgnano (Provincia di Bergamo)

COMPONENTE GEOLOGICA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(ai sensi della L.R. n.41 del 24/11/97)



Foto n. 12 Panoramica dei terreni presenti nello scavo n. 7



Foto n. 13 Panoramica dei terreni presenti nello scavo n. 1

Comune di Urgnano (Provincia di Bergamo)

COMPONENTE GEOLOGICA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(ai sensi della L.R. n.41 del 24/11/97)



Foto n. 14 Panoramica dei terreni presenti nello scavo n. 2



Foto n. 15 Panoramica dei terreni presenti nello scavo n. 10 (Gualda Vecchia).

Comune di Urgnano (Provincia di Bergamo)

COMPONENTE GEOLOGICA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(ai sensi della L.R. n.41 del 24/11/97)



Foto n. 16 Panoramica dei terreni a nord dell'abitato.



Foto n. 17 Panoramica dei terreni a nord della frazione Basella (polveriera Fiocchi).

Comune di Urgnano (Provincia di Bergamo)

COMPONENTE GEOLOGICA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(ai sensi della L.R. n.41 del 24/11/97)



Foto n. 18 Panoramica dei terreni presenti nella porzione meridionale del territorio comunale.



Foto n. 19 Panoramica dei terreni a sud della frazione Basella.

Comune di Urganò (Provincia di Bergamo)

COMPONENTE GEOLOGICA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(ai sensi della L.R. n.41 del 24/11/97)



Foto n. 20 Erosione di sponda in corrispondenza di un traliccio dell'alta tensione.